

ใบตรวจสภาพรถสมโภช

วันที่ 18/04/2565

ทะเบียน กข 5315 啫

ยี่ห้อ-รุ่น TOYOTA Yaris 1.5 G 2007

สี ขาว

เลขไมล์ 172457

เลขตัวถัง

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท มี ไม่มี

กากี้ ขาด ไม่ขาด

Bookservise มี ไม่มี

ประกันภัย มี ไม่มี

ระบบเกียร์ Auto Manual

ขับเคลื่อน 2WD 4WD

เชื้อเพลิง เบนซิน ดีเซล ไบบริด
 ไฟฟ้า LPG NGV

แก๊ส ถังเล้ม ไม่ถังเล้ม
 โครงงาน ไม่โครงงาน
 เคยติดแก๊สโซลด(ออกแล้ว)

ถุงมือ ถุงแมง ถุงแมงเครื่อง
 ถุงไม้แต่ง

ระบบไฟ

Day Light	<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ไฟหน้า	<input checked="" type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ไฟหรี่หน้า	<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ไฟสูง	<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ไฟท้าย	<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ไฟเบรก	<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ไฟเลี้ยว	<input checked="" type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ไฟต่อ	<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ไฟตัดหมอก	<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า	<input checked="" type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน
กระจกหลัง	<input checked="" type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน
เบนซ	<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน L,R ขา
มอร์	<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน
แร็ตร	<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน
มีรีโมทควบคุม	<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน
สัญญาณไฟฉุกเฉิน	<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน
สภาพเครื่อง	<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน
น้ำมันเครื่อง	<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ห่อไอเสีย	<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน
แบต	<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน
สายพาน	<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน


ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย Multifunction	ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> Paddle shift	ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> Airbag	ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุ/MP3	ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input type="checkbox"/> CD/DVD	ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> AUX	ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> USB	ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> Bluetooth	ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> Navi	ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> กล้อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> เซ็นเซอร์ล็อก	ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input type="checkbox"/> Sensor	ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> กระจกพับAuto	ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> กระจกไฟฟ้า	ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> กระจกมองข้างไฟฟ้า	ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> Sunroof	ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน

ด้านหน้า กันชนหน้ามีร่องรอยแตก




1 กันชนหน้า



← 9 กันชน

ด้านหน้า

ฟรีปืนสีเดิมด้วยชุด




11mm 11mm 11mm

ด้านข้าง

$$\text{ก้าวขา} = \frac{9,000}{\text{ฟรีปืน}} , \text{ชิ้นละ} = 2,000$$

$$\text{ฟรีปืน} = \frac{9,000}{11mm} ,$$



2 60mm.

ล้อหน้า R เม็กเดิม เม็กเดิม กระแทก
ยางปี 20 เบอร์ 195 / 50 R 15

ล้อหน้า L เม็กเดิม เม็กเดิม กระแทก
ยางปี 20 เบอร์ 195 / 50 R 15

ล้อหลัง R เม็กเดิม เม็กเดิม กระแทก
ยางปี 20 เบอร์ 195 / 50 R 15

ล้อหลัง L เม็กเดิม เม็กเดิม กระแทก
ยางปี 20 เบอร์ 195 / 50 R 15

ผ่าน ไม่ผ่าน ลูกค้า

ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุอื่นๆ

อุปกรณ์อื่นๆ

พื้น

มี

ไม่มี

ใช้ลงลายทางบน

คิ้วบังแดด

มี

ไม่มี

ยางรองไอล์

มี

ไม่มี

ชุดเครื่องมือ

มี

ไม่มี

แมงตรา

มี

ไม่มี

ฝาครอบดูมล้อ

มี

ไม่มี

ฝาครอบภาระที่

มี

ไม่มี

เม็กกลิ้นเบอร์

มี

ไม่มี

ลงชื่อผู้ตรวจ