

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Nazda 2

สี แดง

ทะเบียน จก 375๐๑

วันที่ 23/3/66

เลขไมล์ 52487

แผ่นนิรภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☒ รีโมท.....2 ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>เชลล์ 7,000 K</u>	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☐	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☐	☐	
18. กระจุจางปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. สัญลัษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☐	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อั้ว	☐	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☐	☐	
3. ไฟสวิตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☐	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มหมอบ	☐	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☐	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บั้มบั้น	☐	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☐	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปิกน	☐	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสี่ยง)	☐	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม.....


4119

(Signature)




ด้านหน้า 1. กระจกโปร (สี)


2. สลักถนนหน้า (สี) (สี)



ข้างซ้าย



ด้านหลัง 3. สลักถนนหลัง (สี)



ข้างขวา 4. ประตูหน้าหลัง (สี)

5. สลักถนนหลัง (สี)

สี. 6,000 /

						ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 18	ขนาด	185/60 R15		☒		
	หน้า L	ยางปี 18	ขนาด	99		☒		
	หลัง R	ยางปี 18	ขนาด	99		☒		
	หลัง L	ยางปี 18	ขนาด	99		☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี						
แม่กซ์ไลน์วอร์	☐ มี	☒ ไม่มี						
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
โซ่คฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ไฟเบรกล้อหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		