

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น/รุ่น ISUZU D-MAX Hi-Lander

สี - ขาว

ทะเบียน -

เลข 0085 ขอนแก่น

วันที่ 8/8/68

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☒ ว่าง 9/4/68
☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขโมล 113767

เลขเครื่อง


เลขคัสซี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
18. กระจกทำงานปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง		☒	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง		☒	
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
24. ขึ้นวางลงในท้ายเก๋ง				4. โช้คอัพ		☒	
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
1. ไฟหน้า		☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐				7. ครีษ		☒	
3. ไฟสวิตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บัมพ์		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐				10. ปีกนก		☒	
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สัน / หมอน / เสียง)		☒	
7. ไฟสูง		☒		12. แผ่นใต้เครื่อง		☒	
8. ไฟท้าย		☒		13. ท่อไอเสีย		☒	
9. ไฟเบรก		☒		14. ท้องอ่างเครื่อง		☒	
10. ไฟเลี้ยวหลัง		☒		15. ท้องอ่างเกียร์		☒	


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

รูป 4 เส้น :

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คไต้ง	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	/	
	หน้า L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คไต้ง	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	/	
	หลัง R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คไต้ง	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	/	
	หลัง L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คไต้ง	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	/	
สภาพยาง	หน้า R	ยางบี 20	ขนาด 265/65R17		/	
	หน้า L	ยางบี 20	ขนาด 99		/	
	หลัง R	ยางบี 20	ขนาด 99		/	
	หลัง L	ยางบี 20	ขนาด 99		/	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
จ๊วบึงแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				
ผ้าครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		/		