

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX CAB-4 2.5 Z Hi สี ฟ้า ทะเบียน ถน 483 สบ วันที่ 21/7/65


เลขโมล 118469
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 27 ม.ค. 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แกลส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓		ห้าม, ขา, ขาด	1. ไฟเบรก	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		1. น้ำมันเครื่อง		✓	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. น้ำมันเบรก	✓		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	—	—	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	—	—	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		6. น้ำหม้อพัก	✓		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		7. ที่ปิดน้ำฝน	✓		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		8. สภาพเครื่องยนต์		✓	น้ำมันสี
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		9. แบตเตอรี่	✓		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	✓		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			12. อินเตอร์		✓	รั่ว
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			13. เทอร์โบ			
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		15. สัญญาณไฟ	✓		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		1. ลูกปืนล้อ		✓	
22. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก		✓	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		✓	
1. ไฟหน้า	✓		4. โช้คอัพ		✓		
2. ไฟหรี่หน้า	✓		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค		✓		
3. ไฟสปอตรัดไฟ ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—	6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		✓		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—	7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		✓		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		✓		
6. ไฟดักไฟ ☒ มี ☒ ไม่มี	✓	พ	9. ยางหุ้มแพน		✓		
7. ไฟสูง	✓		10. ครีซ		✓		
8. ไฟท้าย	✓		11. ปัมป์		✓		
9. ไฟหรี่ท้าย	✓		12. เพลากลาง		✓		
10. ไฟเบรก	✓		13. ปีกนก		✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—	14. พวงมาลัย (เส้น / หมอนว / เสียง)		✓		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)



ข้างซ้าย



ด้านหลัง 3. ขอบกระดานหลัง (สี)



ข้างขวา 2. ขอบกระดานขวา (สี) (สี)

สี 3 ชิ้น = 3,000 /

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง W ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด 265/65 R17	☒	
	หน้า L ยางปี 19 ขนาด	☒	
	หลัง R ยางปี 19 ขนาด	☒	
	หลัง L ยางปี 19 ขนาด	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	หมดสภาพ
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	รีเซ็ตประตูหน้า
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	หลอดไฟ
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซ์โวลเวอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	