

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX CAB-4 2.5 Z Hi ส. พิ ทะเบียน กฉ 483 สข วันที่ 21/7/65

เลขโมล 118469

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด.....

☒ ไม่ขาด 27 ม.ค. 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก



☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓		✓	1. ไฟในถัง	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		1. น้ำมันเครื่อง		✓	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. น้ำมันเบรก	✓		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	—	—	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	—	—	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		6. น้ำหม้อพัก	✓		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		7. ที่ปิดน้ำฝน	✓		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		8. สภาพเครื่องยนต์		✓	น้ำมันสี.
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		9. แบตเตอรี่	✓		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	✓		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			12. อินเตอร์		✓	รั้ว
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		15. สัญลักษณ์ไฟ	✓		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		1. ลูกปืนล้อ	✓		
22. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก	✓		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	✓		
1. ไฟหน้า	✓			4. ใช้อั้ว	✓		
2. ไฟหรี่หน้า	✓			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	✓		
3. ไฟสปอตรัล ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	✓		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	✓		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	✓		
6. ไฟดัยรัล ☒ มี ☒ ไม่มี	✓	พ		9. ยางหุ้มแพน	✓		
7. ไฟสูง	✓			10. ครี	✓		
8. ไฟท้าย	✓			11. บัม	✓		
9. ไฟหรี่ท้าย	✓			12. เพลากลาง	✓		
10. ไฟเบรก	✓			13. บั๊กน	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)	✓		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)

ข้างซ้าย



ด้านหลัง 3. ขอบกระดานหลัง (สี)

ข้างขวา 2. มุมกระปะ ขวา (เคาะ) (สี)

สี 3 ชิ้น = 3,000 /

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คคัส	☐ แม็คคัส	กระแทก / ขนาด 19 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คคัส	☐ แม็คคัส	กระแทก / ขนาด 19 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คคัส	☐ แม็คคัส	กระแทก / ขนาด 19 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คคัส	☐ แม็คคัส	กระแทก / ขนาด 19 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด 265/65 R17		☒	☒	
	หน้า L	ยางปี 19	ขนาด		☒	☒	
	หลัง R	ยางปี 19	ขนาด		☒	☒	
	หลัง L	ยางปี 19	ขนาด		☒	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	หมดสภาพ
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี	รีโมดประตูหน้า		☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	หัก
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		
แม็กซีไดเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้คฝากาย	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		