

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Simobil 1.6 ปี 2011 สีเทา ทะเบียน กร 668 วันที่ 29/6/62



เลขไมล์ 1267237 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง MMTJKA40CDO09136 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 50 ร.ด 68

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ดำ</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☐	☒	<u>ยังไม่ติด</u>
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	<u>ยังไม่ติด</u>
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☐	☒	<u>ลมได้แรง</u>	7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	<u>จอสี่นิ้ว</u>	9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	<u>ดี</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพอก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันแผ่นเพลทขับ	☐	☐	
1. ไฟในถัง	☒	☐		4. รอยรั่วใช้คัท	☐	☐	
2. ไฟหน้าบิด	☒	☐		5. กระจกพวงมาลัย/แลค	☐	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☐	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหุ้มแบริ่ง	☐	☐	
				10. เบรก	☐	☐	
				11. เช็คอัพ	☐	☐	

ชื่อผู้ตรวจ 106



ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้า กระจกมองหน้า
สี 10 ยี่ห้อ 10 สีเงินเทา

ข้างซ้าย แก้ว 2 ขวบ



ด้านหลัง

ข้างขวา

* ตัวจริง

1001 = 2,500 , 2 = 4,000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	☒	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....18.....	ขนาด.....	245/70/16	☒	
	หน้า L	ยางปี.....18.....	ขนาด.....	245/70/16	☒	
	หลัง R	ยางปี.....18.....	ขนาด.....	245/70/16	☒	
	หลัง L	ยางปี.....18.....	ขนาด.....	245/70/16	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		