

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ HONDA CITY 1.5 i-DSI สี เทา ทะเบียน จล 2090 ทม. วันที่ 21 ส.ค. 67

เลขโมล 149000
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 22 ส.ค. 67

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 2.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ <u>สิ้น</u>	☒		<u>160</u>
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อิมเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สันลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ <u>ใหม่</u>	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก <u>ใหม่</u>	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค <u>ว่าง</u>	☒		<u>160</u>
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก <u>ว่าง</u>	☒		<u>160</u>
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปัดนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สิ้น / หน่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม เข้าเกียร์ถอยมีเสียงดัง , เครื่องมีเสียงผิดปกติ



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (โลหะ) (สี)

2. ฝากระโปรงหน้า (สี)

3. หลอดไฟ (สี)




ข้างซ้าย 4. แก้มซ้าย (สี)

5. ประตูหน้าซ้าย (โลหะ) (สี)

6. ประตูหลังซ้าย (โลหะ) (สี)

7. บังโคลนหลังซ้าย (โลหะ) (สี)




ด้านหลัง 8. ฝาท้าย (สี)

9. กันชนหลัง (โลหะ) (สี)

สีรวมด้าน =

ช่องสีเหล็ก =



ข้างขวา 10. บังโคลนหลังขวา (โลหะ) (สี)

11. ประตูหน้าขวา (สี)

12. ประตูหลังขวา (สี)

13. แก้มขวา (โลหะ) (สี)

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็กเดิม ☐ แม็กแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	} ลาย
	หน้า L ☒ แม็กเดิม ☐ แม็กแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็กเดิม ☐ แม็กแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็กเดิม ☐ แม็กแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 23 ขนาด 195/60 R15	☒	
	หน้า L ยางปี..... ขนาด..... 79	☒	
	หลัง R ยางปี..... ขนาด..... 79	☒	
	หลัง L ยางปี..... ขนาด..... 99	☒	
ยางขอบกระจุก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี ฟิล์มหลังอื่น	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซีไฮเดอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระจุกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	