

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX CAB4 Hi (AT) สี เทา ทะเบียน ขค 2436 ขค วันที่ 25/06/67


เลขโมล 127585
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 24 (อ.ย. 66)
☐ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ใช่	ไม่	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ใช่	ไม่	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☒		1. ไฟในถัง	☒	☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		2. ไฟหน้าปิด	☒	☒	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		2. น้ำมันเบรก	☒	☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		5. ให้น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		6. น้ำมันวอล์ก	☒	☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		9. แบตเตอรี่	☒	☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		10. สายพาน	☒	☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		12. อินเตอร์	☒	☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		13. เทอร์โบ	☒	☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☒	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		15. สัญญาณไฟ	☒	☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		1. ลูกปืนล้อ	☒	☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☒	
ระบบไฟฟ้าภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒	☒	
1. ไฟหน้า	☒	☒		4. โช๊คอัพ	☒	☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☒	
6. ไฟเดย์ไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		9. ยางหุ้มแบริด	☒	☒	
7. ไฟสูง	☒	☒		10. ครีซ	☒	☒	
8. ไฟท้าย	☒	☒		11. ปัมป์	☒	☒	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☒		12. เพลากลาง	☒	☒	
10. ไฟเบรก	☒	☒		13. ปีกนก	☒	☒	
11. ไฟติดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒	☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☒					

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (เคาะ) (สี)




ข้างซ้าย



ด้านหลัง 2. กันชนหลัง (สี).

สี = 2,600
ขาว 1,500



ข้างขวา

				ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคแต่ง	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
	หน้า L	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคแต่ง	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
	หลัง R	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคแต่ง	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
	หลัง L	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคแต่ง	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด	265/60R18		
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด	9		
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด	9		
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด	9		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	ยางใส่			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ใช้คฝาก้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				