

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Revo 9/9 2.8 Entry สี ขาว ทะเบียน จขบ 1762 ม วันที่ 28/8/66

เลขโมล์ 163702

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง 10 จ.ก. 66

☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอ

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอ

☐ รีโมท ☐ ดอ

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ดิมเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัฟ	☒		
2. ไฟหน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปรตโลโก้ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยโลโก้ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุแหบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครี	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้ม	☒		
9. ไฟท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก <u>ไฟเบรกด้านซ้าย 11 ตก.</u>	☒		<u>ไฟ 1500</u>	13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / เหลว / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. <u>มีเสียงเข็มนาฬิกาจากเวลาวิ่ง</u>	☒		<u>ตั้งหน้า 6.89 1.80</u>


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กิ่งชนด้านนอก < รอย X สี >.




ข้างซ้าย



ด้านหลัง 2. ขอบเหล็ก < รอย X สี >.

$R = 2400$

ขนาดเส้น :



ข้างขวา

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	กระทะบนรถ
	หลัง L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	ๆ
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 205/70R15	☒	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 7	☒	
	หลัง R ยางปี 225/75R15	☒	
	หลัง L ยางปี 7	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		ไม่มีแผ่นผ้าท้าย
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คด้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		