

ใบตรวจสภาพรถ

นรค พิกัดจันทราเมธีย์ 2013 สี ขาว ทะเบียน สง 6664 วันที่ 17/1/63

เลขไมล์ 176467 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ญวญ ☐ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง กนทBAAN172053 ชื่อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ญวญแฉวีโมท.....ดอก

เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ..... 27 มี.ค 63

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifuntion ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักระบบไฟ	☒			6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒	<u>ไม่เย็น</u>	7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทู/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		<u>เปลี่ยน</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			


ระบบไฟภายในรถ			
1. ไฟในถัง	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			

ชื่อผู้ตรวจ 606
ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์

4. รอยรั่วใช้คอป			
5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหุแทนบ			
10. เบรก			
11. เช็คอัพ			

(L)



ด้านหน้า กับกระจกหน้าซ้าย
จัดช่องล้อให้เข้าแบบตัวอักษร

ข้างซ้าย ประตู ล้อกับตัวอักษร



ด้านหลัง กับกระจกท้าย
ล้อกับตัวอักษร



ข้างขวา กระจก ประตู ขาซ้าย
ด้านซ้าย ล้อ, ประตู ตัวอักษร

✕ 10.5 = 2000 20.5 = 2000
10.5 = 1,000 5 = 5,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	6.5x15x6.5
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	6.5x15x6.5
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	6.5x15x6.5
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... ขนาด..... 185/60/15	☒	
	หน้า L ยางปี..... 17 ขนาด..... 185/60/15	☒	
	หลัง R ยางปี..... 17 ขนาด..... 185/60/15	☒	
	หลัง L ยางปี..... 17 ขนาด..... 185/60/15	☒	
ยางขอบกระฉก	☐ มี ☐ ไม่มี	☒	มีลวดเหล็กขอบ
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	มีลวดเหล็กขอบ
คว้างแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เอกสาร	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	