

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Honda CRV ปี 2007 สี เทา ทะเบียน กต 4898 วันที่ 4/7/62

เลขไมล์ 279017

เลขตัวถัง MRHFE28507P202963

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 3000.00 62

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☒ LPG ☐ NGV

☒ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☒ 4WD

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>95 ไม่ติด</u>	4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒	<u>เย็น ไม่ดี</u>	7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์		☒	<u>ดี</u>
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ			
1. ไฟในถัง		☒	<u>ไฟติด 1 ดวง</u>
2. ไฟหน้าปิด		☒	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			

ชื่อผู้ตรวจ 196

ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์

3. ยางกันฝุ่นเพลาคับ			
4. รอยรั่วใช้คอป			
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒	☒	<u>น้ำมันเครื่อง</u>
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางนูนแบบ			
10. เบรก			
11. เช็คอัพ			




ด้านหน้า

๕ : ๕๐๐๐ 110๓ = ๖,๕๐๐
ดูแล้ว ๖๖,๐๐๐



ข้างซ้าย ถัดลงมาด้านซ้ายมือมอง
สีเงินเข้ม, กระดาษอบหลังด้าน L
สีทองเงินเข้ม



ด้านหลัง ถัดลงมาด้าน L
มือซ้ายมองสีเงินเข้ม



ข้างขวา ถัดลงมาด้าน R มือซ้ายมอง
สีเงินเข้ม, สีฟ้า R มือขวา
มอง, กระดาษอบหลังสีทอง
เงินเข้ม

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... 1.7 นิ้ว	✓		
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... 1.7 นิ้ว	✓		
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... 1.7 นิ้ว	✓		
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... 1.7 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี... 1.8... ขนาด... 225/65/17	✓		
	หน้า L ยางปี... 1.8... ขนาด... 225/65/17	✓		
	หลัง R ยางปี... 1.8... ขนาด... 225/65/17	✓		
	หลัง L ยางปี... 1.8... ขนาด... 225/65/17	✓		
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		