

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota Corolla 2011 สี ขาว ทะเบียน สง ๒๘๕๐ วันที่ ๒๕/๑/๖๒
 เลขไมล์ ๙๕,๑๖๘๖ ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภาษี ☒ ชำรุด ๑ ดอก
 เลขตัวถัง MROGS1G705081478 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ภาษี ☐ ดอก
 เลขเครื่อง ๙KD 6871733 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภาษี ☐ ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชำรุด ๑๙.๖.๖๒ ☐ ไม่ชำรุด.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	สีน้ำตาล R	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปรอไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สวิตช์กระจกไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแก๊ง	☒			4. ครอบหัวใช้คัท			
2. ไฟหน้าบด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยร่วน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้ม			
				10. เบรก			

ชื่อผู้ตรวจ 1๐๖
 ชื่อผู้ส่งงาน




ด้านหน้า

กันชนหน้าพร้อม
ชุดหัวสี 6 มม เป็นแผง
ไม่มีสปริงไฟตัดหมอก
ด้าน R




ข้างซ้าย

แฉกหน้า L ล้อยัดหัวสีเป็น
แผง, ประตูเดิม L ล้อยัดหัวสี
เป็นแผง, ตัวถังกระบะด้าน L
ชุดหัวสีเป็นแผง (ข้อล))
ท้ายกระบะ ชุดหัวสีเป็นแผง



ด้านหลัง

สปริงกระบะ
ชุดหัวสีเป็นแผง
กันชนหลังแบบสีรถ



ข้างขวา

ตัวถังกระบะด้านท้าย
กระบะแบบสีเป็นแผง, ชุดล้อ
แบบสีเป็นแผง

อ.บ = 10,000 1072 = 1,000

สีรถ = 1,000 1167 = 2,500

ร = 10,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	✓		กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว
หน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง ☒	✓		กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว
หลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง ☒	✓		กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว
หน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง ☒	✓		กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี.....14 ขนาด.....215/65/15		✓	{ สีสันภาพ
หน้า L ยางปี.....14 ขนาด.....215/65/15		✓	
หลัง R ยางปี.....14 ขนาด.....235/75/15		✓	
หลัง L ยางปี.....14 ขนาด.....235/75/15		✓	
ยางขอบกระบะ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี		✓	ขนาดของ R สีขาว
ค้ำบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี			