

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA Vigor cab 3.0E สี เทา ทะเบียน นย 6137 วันที่ 6/8/69

เลขไมล์ 236475

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 24 พ.ย. 65

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

รถยนต์ ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☒ ดอกลูกกุญแจรีโมท 1 ดอก

☒ รีโมท 1 ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒	ไม่ผ่าน	2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		7. ที่บิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		8. สภาพเครื่องยนต์		☒	*1
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒	กระจกแตก	12. อินเตอร์	☒		
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		13. เทอร์โบ	☒		
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	*2
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		15. สวิตช์เกนไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒	☒		4. ใช้คัทวี่ <u>ไว้ตัดแต่งคู่หน้า</u>	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
3. ไฟสปอร์ตรอก ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยโรท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง	☒	☒		10. ครีษ		☒	คลิชต่ำ
8. ไฟท้าย	☒	☒		11. บัมพ์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☒		12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒	☒		13. บิกน	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. พวงมาลัย (เส้น / หมุน / เสียง)		☒	เส้น (ง่ามข้อ)
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☒					


หมายเหตุเพิ่มเติม *1 1,500 *2 3,000 3 1,500

4 ไม่พบหมอกควัน 5 ท่อไอเสียเสียงดัง 6 คัทวี่ 7 6,500 8 1,500


1 500 2 1,000 3 1,000 4 1,000 5 1,000 6 1,000 7 1,000 8 1,000 9 1,000 10 1,000 11 1,000 12 1,000 13 1,000 14 1,000 15 1,000 16 1,000 17 1,000 18 1,000 19 1,000 20 1,000 21 1,000 22 1,000




ด้านหน้า 1. กันชนหน้ามีรอย (ลงข้อ)



ข้างขวา 2. กระป๋องมีรอย (ลงข้อ)



ด้านหลัง 3. ขอบหลังคา มีรอย (ลงข้อ)



ข้างซ้าย 4. กระป๋องมีรอย (ลงข้อ)

5. ประตูรถมีรอย (ลงข้อ)

5000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ มี	☒ ไม่มี	กระแทก / ขนาด	18 นิ้ว	✓ ขอบมีรอย
	หน้า L	☐ มี	☒ ไม่มี	กระแทก / ขนาด	18 นิ้ว	✓ ขอบมีรอย-คท
	หลัง R	☐ มี	☒ ไม่มี	กระแทก / ขนาด	 นิ้ว	✓ 3 ขอบมีรอย
	หลัง L	☐ มี	☒ ไม่มี	กระแทก / ขนาด	 นิ้ว	✓
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	20	ขนาด	235/40R18	✓
	หน้า L	ยางปี		ขนาด		✓
	หลัง R	ยางปี		ขนาด	265/35 R18	✓
	หลัง L	ยางปี		ขนาด	265/35 R18	✓
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				✓ ลาย
ตัวถังแดง	☒ มี	☐ ไม่มี	สีไม่ตรงกับรถ			✓
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☒ ไม่มี				✓
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				✓
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ฝาครอบกระดก	☐ มี	☒ ไม่มี				✓
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				✓
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี				✓