

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ ยี่ห้อ ดันคอป ปี 2009 สี เทา ทะเบียน มท 8761 วันที่ 20/11/62

เลขไมล์ 105233 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เลขตัวถัง MP1TFR86H9T15 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน



เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 10 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอर्टไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย MultifunTION ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			



ระบบไฟภายในรถ				ระบบช่วงล่าง			
1. ไฟในแก๊ง	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
2. ไฟหน้าปัด	☒			4. รอยร้าวใช้คีย์ฟ			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
				6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนุน			
				10. เบรก			

ชื่อผู้ตรวจ 106
 ชื่อผู้ส่งงาน



ด้านหน้า

ข้างซ้าย ประตูด้าน L มุมซ้ายเป็น
แบบ, กระโปรงข้างด้าน L มุม
ซ้ายตอนเป็นแบบ



ด้านหลัง

ฝาท้ายซ้ายตอนเป็นแบบ

ข้างขวา กระโปรงข้างด้าน R มุม
ซ้ายตอนเป็นแบบ

ปี 2556 1000 cc = 50000
ราคาใหม่ = 500 บาท = 2,500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด	17 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด	17 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด	17 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด	17 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19 ขนาด	215/55/17	☒		
	หน้า L	ยางปี 19 ขนาด	215/55/17	☒		
	หลัง R	ยางปี 19 ขนาด	215/55/17	☒		
	หลัง L	ยางปี 19 ขนาด	215/55/17	☒		
ยางขอบกระฉก	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี				☒	สีเข้มเกินไป
คิ้วบังแดด	☐ มี ☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		