

ใบตรวจสภาพ

รุ่น Revo Scab 2.4 J

สี ขาว

ทะเบียน 2020 2627

วันที่ 13/10/66

เลขโมล 54835

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด

☒ ไม่ขาด 28 ส.ค. 67

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☐ กุญแจรีโมท ดอก


☐ รีโมท ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. คีบัดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เกอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลัษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปรตโตร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยโลร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้หนบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ ตัวแข็ง	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ชัมป็น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟติดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา 1. มอเตอร์: บ.บ.ท. (๓๓๖) (๓๓๖)

๓ ๐ 1,200

๑๖ A 136

		ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/	/	
	หน้า L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/	/	
	หลัง R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/	/	
	หลัง L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/	/	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 205/70 R15	/	/	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 99	/	/	
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด 99	/	/	
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด 99	/	/	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	/	/	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	/	/	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	/	/	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	/	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	/	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	/	/	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	/	/	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	/	/	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	/	/	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	/	/	
ใช้คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	/	/	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	/	/	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	/	/	