

ใบตรวจสอบสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 20 9 61

ทะเบียน 10มท-1722 ยี่ห้อ-รุ่น Vigo 2.0 ลิตร 1300 cc

เลขไมล์ 515,340

เลขตัวถัง

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี 24/4/65 ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

ขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ กุญแจ

☒ กุญแจรีโมท 2

☐ รีโมทแต่ง

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

กระจกหลัง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เบาะ..... ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

แอร์ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

แตร ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เร็คพวงมาลัย ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

สัญลักษณ์ไฟ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

สภาพเครื่อง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

น้ำมันเครื่อง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน 323,442

ท่อไอเสีย ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

แบตเตอรี่ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

สายพาน ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☒ พวงมาลัย Multifunction ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ Paddle shift ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ Airbag ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ วิทยุ/MP3 ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ CD/DVD ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ AUX ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ USB ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ Bluetooth ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ Navi..... ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ กล้อง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ เซ็นทรัลล็อก ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ Sensor ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ กระจกพับ Auto ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ กระจกไฟฟ้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ Sunroof ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ระบบไฟ

Day Light ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟหน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟหรี่หน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟสูง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟท้าย ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟเบรก ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



ไฟเลี้ยว ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟแต่ง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟตัดหมอก ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



* 1. การจัดการองค์ความรู้ในศตวรรษที่ 21


$$I_k = 3500 \text{ } 11020 \text{ sec}$$

$$n_{0.5} = 1,500$$

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ ยางปี <u>19</u> เบอร์ <u>015 / 18</u> R <u>16</u>	ผ่าน ผ่าน	ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ ยางปี..... เบอร์...../.....R.....	ผ่าน ผ่าน	ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
ล้อหลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ ยางปี..... เบอร์...../.....R.....	ผ่าน ผ่าน	ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ ยางปี..... เบอร์...../.....R.....	ผ่าน ผ่าน	ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม	หมี	ไม่หมี	
คิวบังแดด	หมี	ไม่หมี	
ยางอะไหล่	หมี	ไม่หมี	
ชุดเครื่องมือ	หมี	ไม่หมี	
แม่แรง	หมี	ไม่หมี	
ฝาครอบตุ้มล้อ	หมี	ไม่หมี	
ฝาครอบกระทะ	หมี	ไม่หมี	
แม่ไก่ไลน์เนอร์	หมี	ไม่หมี	

หมายเหตุอื่นๆ

ลงชื่อผู้ตรวจ.....