

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Honda Civic 1.8 S

สี สี

ทะเบียน ๓๒ ๓๒๑๑ ๖๖

วันที่ 10 ก.ย. 68

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง

☒ ไม่ว่าง 20 มี.ค. 69

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 2.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขไมล์ 261392

เลขเครื่องยนต์.....เลขคัสซี.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>เศษผ้า</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์ <u>รื้อหน้า</u>	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์ <u>รื้อหน้า</u>	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี			<u>เสีย</u>	10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ <u>ตั้ง</u>	☒		<u>16a</u>
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ <u>ขาด</u>	☒		<u>16b</u>
24. ชั้นวางของในท้ายเก๋ง				4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระจุพวงมาลัย/แอล <u>ตั้ง</u>	☒		
1. ไฟหน้า <u>โคมไฟเหลืองมาก</u>				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก <u>ผิดปกติ</u>	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ครีษ	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บัมพ์	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี				10. ปัดน้ำ	☒		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (เส้น / หมุน / เสียง)	☒		<u>16a</u>
7. ไฟสูง				12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย <u>โคมท้ายแตก</u>				13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก				14. ท้องว่างเครื่อง <u>น้ำมันเครื่อง</u>	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง				15. ท้องว่างเกียร์	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม หน้าหม้อน้ำรั่ว


16a



ด้านหน้า 1. ฝากระโปรง (สี)
2. กันชนหน้า (สี)




ข้างขวา 3. ฝาถังน้ำมัน (สี)
4. กันชนข้าง (โลหะ) (สี)



ด้านหลัง 5. กันชนหลัง (โลหะ) (สี).

ราคา = 10,500



ข้างซ้าย 6. ฝาถังน้ำมัน (สี)
7. กันชนข้าง (โลหะ) (สี).

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 24 ขนาด 195/65R15	☒	
	หน้า L ยางปี 24 ขนาด 7	☒	
	หลัง R ยางปี 24 ขนาด 195/65R15	☒	
	หลัง L ยางปี 24 ขนาด 7	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี ยางรีดน้ำนอกหมดสภาพ 4 มกษ	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ๊คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	