

ใบตรวจสภาพรถ



รุ่นรถ Toyota 6.0 4 ประตู 3.0 ลิตร สีเทา ทะเบียน 5กร 5424 วันที่ 22/2/63
 เลขไมล์ 109854 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MROFR29G101034536 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง 2KD5447524 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภูเขา.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☒ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☒ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาด..... ☒ ไม่ชาด..... 30.000.2563 1/10/63

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟหน้า	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	✓		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	✓			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☒ ไม่มี	✓			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. สัญญาณไฟ	✓			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	✓			7. ไฟสูง	✓		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	✓		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย	✓		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	✓		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	✓		ดักน้ำมัน
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	✓		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			6. น้ำมันพัด	✓		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	✓		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. แบตเตอรี่		✓	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	✓		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแก๊ง	✓			4. รอยร้าวโช๊คอัพ			
2. ไฟหน้าบด	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แดค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยร่วน้ำมันเครื่อง	✓		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแฉก			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ 606



ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้า กึ่งรถบรรทุก 1 ตัน
รถกระบะ 1.8 ลิตร

ข้างซ้าย 66 นิ้ว ~~66 นิ้ว~~ ข้างขวา 66 นิ้ว



ด้านหลัง

ข้างขวา

ว. 2,500 110 ซม. 2,500

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>17</u> นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>17</u> นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>17</u> นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>17</u> นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี <u>18</u> ขนาด <u>265/65/17</u>	☒	
	หน้า L ยางปี..... ขนาด..... <u>265/65/17</u>	☒	
	หลัง R ยางปี..... ขนาด..... <u>265/65/17</u>	☒	
	หลัง L ยางปี..... ขนาด..... <u>265/65/17</u>	☒	
ยางขอบกระบอก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	