

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ FORD RANGER 2.2 XL+HI สี เทา ทะเบียน 2 ชม 5140 วันที่ 18/3/66


เลขโมล 54863
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชาติ ไม่เสีย
☐ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ไม่ชำรุด</u>	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. แบริดเดอร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อัฟ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มแบริด	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีซ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บั้มบั้น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปีกนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า รถบรรทุก 5 ประตู



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

					ด้าน	รูป	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คคัส	☒ แม็คคัส	☐ กระทะ / ขนาด	16	นิ้ว	
	หน้า L	☐ แม็คคัส	☒ แม็คคัส	☐ กระทะ / ขนาด	16	นิ้ว	
	หลัง R	☐ แม็คคัส	☒ แม็คคัส	☐ กระทะ / ขนาด	16	นิ้ว	
	หลัง L	☐ แม็คคัส	☒ แม็คคัส	☐ กระทะ / ขนาด	16	นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	22	ขนาด	265/70 R16		
	หน้า L	ยางปี	22	ขนาด	265/70 R16		
	หลัง R	ยางปี	22	ขนาด	265/70 R16		
	หลัง L	ยางปี	22	ขนาด	265/70 R16		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	สี				
ตัวถังแตก	☒ มี	☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระดก	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี					
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี					
โซ่ลากท้าย	☐ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกลูกศร	☐ มี	☒ ไม่มี					