

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ FORD Ranger Ocab 2.2XL+ Hi สี เทา ทะเบียน 20ขพ5170 วันที่ 27/2/66

เลขโมล 57794
 แผ่นเพลก ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด ไม่เสีย
☒ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้าหุ้มเบาะขาด</u> <u>หุ้ม ขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	<u>เครื่องเสียงมีจอไม่ชัด</u>	3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>5,000</u>	1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	<u>มีจอไม่ชัด</u>	2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒	<u>99</u>	3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดรี	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจุงานปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>หวั่นยังไม่ได้</u>	14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี			<u>ราคา 1,000</u>	15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โชคอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ <u>(AT)</u> (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย <u>(AT)</u> (MT)	☒		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครี	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมนัน	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปัดนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หมวง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี).



ข้างซ้าย 2. ประตูซ้าย (โลหะ) (สี).


3. กระบะซ้าย (โลหะ) (สี).



ด้านหลัง

สี = 6000

ขาว 1 ชิ้น =



ข้างขวา 4. คิ้วล้อขวา (เปลี่ยน).

5. คิ้วล้อหน้าขวา (สี).

						ด้าน	ตู้	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม่เหล็ก ☒	แม่เหล็กแดง ☐	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	✓	
	หน้า L	☐	แม่เหล็ก ☒	แม่เหล็กแดง ☐	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	✓	
	หลัง R	☐	แม่เหล็ก ☒	แม่เหล็กแดง ☐	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	✓	
	หลัง L	☐	แม่เหล็ก ☒	แม่เหล็กแดง ☐	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	19	ขนาด	265/70R16		✓	
	หน้า L	ยางปี	19	ขนาด	9		✓	
	หลัง R	ยางปี	19	ขนาด	99		✓	
	หลัง L	ยางปี	19	ขนาด	7		✓	
ยางขอบกระทะ	☒	มี	☐	ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี		✓		
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี		✓		
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		✓		
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี		✓		
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี		✓		
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒	ไม่มี				
แม่เหล็กไถเบอร์	☒	มี	☐	ไม่มี		✓		
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี		✓		
ใช้ค้ำท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี				
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี		✓		
ไฟเบรกล้างคา	☐	มี	☒	ไม่มี				