

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX CAB 1.9 S สี ขาว ทะเบียน สง 6006 หนทางขึ้น วันที่ 12/6/67

เลขไมล์ 17906

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง 21 พ.ค. 67

☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพอก		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่บิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดอร์รี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. บางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์		☒	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลัษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อั้ว		☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แฮค		☒	
3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี			ไม่ติด	6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ่หนบ		☒	
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ		☒	
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมนั้		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟบน	☒			13. ปักน		☒	
11. ไฟติดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หน่ง / เสยง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท่อหาง เลี้ยวซ้าย		☒	


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย 1. ขอบกระบะท้ายรถ (สี)



ด้านหลัง



ข้างขวา 2. ขอบกระบะข้างรถ (สี)

				ด้าน	รูป	หมายเหตุ
สภาพล้อ						
หน้า R	☐	แม็คคัลเดิม ☒	แม็คคัลแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
หน้า L	☐	แม็คคัลเดิม ☒	แม็คคัลแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
หลัง R	☐	แม็คคัลเดิม ☒	แม็คคัลแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
หลัง L	☐	แม็คคัลเดิม ☒	แม็คคัลแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
สภาพยาง						
หน้า R	ยางปี 23	ขนาด	255/50R18			
หน้า L	ยางปี 23	ขนาด	99			
หลัง R	ยางปี 23	ขนาด	99			
หลัง L	ยางปี 23	ขนาด	99			
ยางขอบกระทะ	☒	มี	☐ ไม่มี			
ฟิล์ม	☒	มี	☐ ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒	มี	☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒	มี	☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐ ไม่มี			สีต่าง
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒ ไม่มี			
แม็กซ์ไฮเดอร์	☐	มี	☒ ไม่มี			
กระฉากหน้า	☒	มี	☐ ไม่มี			
โซ๊คผาท้าย	☐	มี	☒ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒	มี	☐ ไม่มี			
ไฟเบรกหลังคา	☒	มี	☐ ไม่มี			