

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ มิทซูบิชิ มิตรา 1.8 2018 สี ชมพู ทะเบียน 7 กอ 2073 วันที่ 26 พ.ค 64

เลขไมล์ 32588

เลขตัวถัง MMTJJKK10JH014594

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

ระบบเกียร์

เชื้อเพลิง

☐ Auto ☒ Manual

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....2 ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ครบ</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
19. โรบาร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒					
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>1200</u>	☐	☒	
2. ไฟหน้าปัด	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
				6. น้ำมันพัด	☒	☐	
				7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☐	☒	<u>2200</u>
				9. แบตเตอรี่	☐	☒	
				10. สายพาน	☒	☐	
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
ระบบช่วงล่าง							
				1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
				2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☐	☐	
				4. โช๊คอัพ	☒	☐	
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒	☐	
				6. เบรก	☐	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหุ้มแบริด	☐	☐	


ชื่อผู้จอง 606

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

รวม 12,500 มม.

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี.....18 ขนาด..... 245/65/17	☒	} 9,400
	หน้า L ☐ ยางปี.....18 ขนาด..... 245/65/17	☒	
	หลัง R ☐ ยางปี.....18 ขนาด..... 245/65/17	☒	
	หลัง L ☒ ยางปี.....18 ขนาด..... 245/65/17	☒	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลน์เนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจากหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	