

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA VIGO 3.0G สี เทา ทะเบียน ฉก 3215 นม. วันที่ 27/8/67



เลขไมล์ 186545
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 7 พ.ค. 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
* 1. เบาะ <u>แคปซอล</u>		☒		1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		* 5. น้ำมันพวงมาลัย Power <u>ขาด</u>		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		8. สภาพเครื่องยนต์ <u>น้ำมันรั่ว มีเสียง</u>		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			* 10. สายพาน <u>เสียงดัง</u>		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		* 11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์ <u>สิ้น</u>	☒	☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		15. สัญลัษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อั้ว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
* 3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	<u>ไม่ติด</u>	6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			* 10. ครีษ <u>มี</u>		☒	
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบัน	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		* 14. พวงมาลัย (สับ / หมอน / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			* 15. <u>บุชเกียร์ขาด</u>			

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1 กันชนหน้า (สี)

ข้างขวา 2 ขอบประตูบานท้าย (สี)



ด้านหลัง 3 ลำโพง (ตะ)

4 กันชนหลัง (ตะ) + ฝาพลาสติกคลุม (ไม่มี)

ข้างซ้าย

สี 2 ชั้น = 2,000 / ยาง 4 เส้น = 8,000

	ด้าน	ใบ	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ 1	ใบเดิม ☐ ใบใหม่ ☐	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L ☒ 1	ใบเดิม ☐ ใบใหม่ ☐	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R ☒ 1	ใบเดิม ☐ ใบใหม่ ☐	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L ☒ 1	ใบเดิม ☐ ใบใหม่ ☐	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 15	ขนาด 195 R15	
	หน้า L ยางปี 15	ขนาด 195 R15	
	หลัง R ยางปี 15	ขนาด 205/70R15	
	หลัง L ยางปี 15	ขนาด 205/70R15	
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	ถ้ามีให้ระบุเก็บเครื่องมือด้วย	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
เบาะนิรภัย	☒ มี ☐ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกลูกศร	☐ มี ☒ ไม่มี		