



๑๓-๔๖ ทะเบียน ๕๑๐-๔๘๓/วันที่ ๖/๓/๖๔

ภาว ☐ ขาด.....

☐ ไม่ขาด..... 4.2306

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

අමතරව




ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

km - 10000 11/12/2020
 2 = 20000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒		
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒		
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี 15 ขนาด.....		☒	
หน้า L ☐ ยางปี..... ขนาด.....		☒	
หลัง R ☐ ยางปี..... ขนาด.....		☒	
หลัง L ☐ ยางปี..... ขนาด.....		☒	
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีโลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระຈกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
โซ่คฝ้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		