

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ โตโยต้า อีโคโนมิค 1.6 ลิตร ทะเบียน 1๗๗ 7๕50 วันที่ 30/5/๖4

เลขไมล์ 79049

เลขตัวถัง MROFB8CB10041888

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ.....

ระบบเกียร์

☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☒ มี..... ☐ ไม่มี

แก๊ส


1.5.๖4

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>Pvc 400</u>	☒	☐	<u>สีสด</u>	1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>๑๐๐</u>	☒	☐	<u>๖๗๕๖</u>
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
				6. น้ำมันมือพัก	☒	☐	
				7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☐	☒	
				9. แบตเตอรี่	☐	☒	
				10. สายพาน	☒	☐	
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
ระบบไฟภายในรถ				ระบบช่วงล่าง			
1. ไฟในถัง	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☐	☐	
				4. โช๊คอัพ	☐	☐	
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☐	☐	
				6. เบรก	☐	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหุ้มแบริ่ง	☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	


ชื่อผู้จอง ๖๗๖

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า ทำสี 50 มัด
20000



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

รวม 29,700

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี..... 18	ขนาด.....	205/70/15		☒	
	หน้า L	☐ ยางปี..... 18	ขนาด.....	205/70/15		☒	8,800
	หลัง R	☐ ยางปี..... 18	ขนาด.....	205/70/15		☒	
	หลัง L	☐ ยางปี..... 18	ขนาด.....	205/70/15		☒	
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		400		☒	กระจก หลัง
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบคูล็อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระຈกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
โช๊คฝ้าย	☐ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกลังค	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	667.5