


ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ... Toyota Proace 1.6 ลิตร ทะเบียน... ๗๗๗ 7850 วันที่... 30/มี.ค. 64


เลขไมล์... 79049 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ Ben Chien ☒ Diesel ☐ Hybrid
เลขตัวถัง... MROFB8CB100646828 เชื้อเพลิง ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ภูเขา ☐ Rime... ดอก
เลขเครื่อง... แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ Long Leim ☐ No Long Leim Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ No โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☒ มี ☐ ไม่มี
ภาษี ☐ ชขาด ☒ ไม่ขาด 1 D.ค. 64

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ PVC 400		☒	สีน้ำตาล	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง 900	☒		60 ลิตร
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		2,000
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
ระบบไฟภายในรถ				4. ใช้อัพ			
1. ไฟในถัง	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
2. ไฟหน้าปิด	☒			6. เบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้จอง 696				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
ชื่อผู้ขาย				9. ยางหุแทนบ			
สมโภชน์							




ด้านหน้า ทำสี 50 มัด
20000


รถรับแขก 1500



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

รวม 29,700 34,000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....18 ขนาด.....	205/70/15		☒	
	หน้า L	☐ ยางปี.....18 ขนาด.....	205/70/15		☒	8,800
	หลัง R	☐ ยางปี.....18 ขนาด.....	205/70/15		☒	
	หลัง L	☐ ยางปี.....18 ขนาด.....	205/70/15		☒	
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		400		☒	กระจก ติด
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี					
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี					
กระຈกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ใช้ผ้าห้าย	☐ มี ☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี				☒	6607 ะ