

ใบตรวจสภาพ


รุ่นรถ... Toyota Proace 1.6 ลิตร ทะเบียน... 1๗๗ 7850 วันที่... 30 มี.ค 64

เลขไมล์... 79049 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภาษี ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง... MROEB8CB100846828 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภาษีเรือ.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☒ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 1 D.ค 64


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	สีน้ำตาล	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี			2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)		☒		3. ไฟสปอร์ตไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี		
4. พวงมาลัย Multifunction	☐ มี ☒ ไม่มี			4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี		
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี			5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ		☒		6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒		7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี			11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี		
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี						
14. Bluetooth	☒ มี ☐ ไม่มี						
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี						
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี						
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี						
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี						
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี						
เซ็นทรัลล็อก	☐ มี ☒ ไม่มี						
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี						
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี						
23. กระฉกไฟฟ้า	☐ มี ☒ ไม่มี						
24. กระฉกมองข้างปรับไฟฟ้า	☐ มี ☒ ไม่มี						
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี						
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี						
27. กระฉกพับอัตโนมัติ	☐ มี ☒ ไม่มี						
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในแก๊ง	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	6๗ ลิตร
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☐ ไม่มี			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
				6. น้ำมันมือพัก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	9,000
				9. แบตเตอรี่		☒	
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง							
				1. ลูกปืนล้อ			
				2. ลูกหมากคันชัก			
				3. ยางกันฝุ่นเพลาคับ			
				4. โช๊คอัพ			
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริด			

ชื่อผู้จอง 6๗6
 ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า ทำสี 50 มัด
20000



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

รวม 29,700 32,500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 18 ขนาด.....	205/70/15		✓	
	หน้า L	☐ ยางปี 18 ขนาด.....	205/70/15		✓	8,800
	หลัง R	☐ ยางปี 18 ขนาด.....	205/70/15		✓	
	หลัง L	☐ ยางปี 18 ขนาด.....	205/70/15		✓	
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		400		✓	กระจกหลัง
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฝาครอบตุ้มล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ใช้คฝ้าย	☐ มี ☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี				✓	660 น