

ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ พอลิฟอส 1.8 สี เงิน ทะเบียน 4 กต 8028 วันที่ 8 กพ 65

เลขไมล์ 15442 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เลขตัวถัง MPB1XMXB1DG9082 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... A ๑.๑ 2566


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u>				1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหยาบ, เสียง)		☒	<u>ด้อ</u>	3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟรีท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>600</u>		☒	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
19. โบวาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัก	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก		☒	<u>3000</u>
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่			
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒		
ระบบไฟภายในรถ				4. ใช้อัพ	☒		
1. ไฟในถัง	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แดด			
2. ไฟหน้าปิด	☒			6. เบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริ่ง			

ชื่อผู้จอง 6๗๖
 ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย กระจกหน้าแตก + 66 กระจกหลังแตก
รวม กระจกหน้า + 66 กระจกหลัง = 2,600



ด้านหลัง กระจกหน้าแตก + 66 กระจกหลังแตก
รวม กระจกหน้า + 66 กระจกหลัง = 1,300



ข้างขวา

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	1.6 นิ้ว	} กระจกหน้าแตก + 66 กระจกหลังแตก = 1,800
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	1.6 นิ้ว	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	1.6 นิ้ว	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	1.6 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 20	ขนาด	215 / 55 / 16	✓	
	หน้า L	☐ ยางปี 20	ขนาด	215 / 55 / 16	✓	
	หลัง R	☐ ยางปี 20	ขนาด	215 / 55 / 16	✓	
	หลัง L	☐ ยางปี 20	ขนาด	215 / 55 / 16	✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี	ราคา 5900			
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี	ราคา 4400	✓		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระดก	☐ มี	☐ ไม่มี	รวม 8300			
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ใช้ค้ำท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		