

ใบเสนอราคา

บริษัท สมโภชน์คาร์เซอรวิส จำกัด

เลขที่ 41/1 ม.1 ถ.อุดร-หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร.093-3263838

วันที่ 07 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

[/] รถประกัน [] คู่กรณี เลขที่เคลม F065231293

ยี่ห้อรถยนต์/รุ่น TOYOTA VIOS สี ขาว ทะเบียน กล6689 อุดรธานี

เลขตัวถัง MR053HY9305251295 เลขเครื่องยนต์ 1ZN-Y351286

รายการค่าแรง	จำนวน	ราคา	รายการค่าอะไหล่	จำนวน	ราคา
กันชนหน้า		2,500	กันชนหน้า	1	2,500
ฝากระโปรงหน้า		3,800	ฝากระโปรงหน้า	1	3,900
แผงหน้า		3,000	กระจกบังลมหน้า	1	3,000
ชุดล้อเหล็ก ซ้าย		3,500	บังโคลนหน้า ขวา	1	2,500
ชุดล้อเหล็ก ซ้าย		3,500	ไฟหน้า ขวา ทั้งชุด	1	2,500
บังโคลนหน้า ซ้าย		2,500	หม้อน้ำ	1	3,800
บังโคลนหน้า ขวา		2,500	แผงแอร์	1	3,000
ประตูหน้า ซ้าย		3,000	ฟิล์ม	1	1,500
ประตูหน้า ขวา		3,000	กาวยิงกระจก	2	700
คานในกันชนหน้า		2,000	อุ้มลม	1	2,500
ขาตั้งฝากระโปรงหน้า ซ้าย		200	ฝาครอบเครื่อง	1	1,800
ขาตั้งฝากระโปรงหน้า ขวา		200	กล่องฟิวส์	1	5,000
คิงหน้า		5,000	คานหน้า(แผงหน้า)	1	3,300
เสาประตูหน้า ขวา		1,000	คานตั้งกันชนหน้า	1	2,700
			ขาตั้งฝากระโปรงหน้า	1	950
รวมค่าแรง			รวมค่าอะไหล่		

ใบเสนอราคา (ต่อ)

บริษัท สมโภชน์คาร์เซอรวิส จำกัด

เลขที่ 41/1 ม.1 ถ.อุดร-หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร.093-3263838

วันที่ 07 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

[/] รถประกัน [] คู่กรณี เลขที่เคลม F065231293

ยี่ห้อรถยนต์/รุ่น TOYOTA VIOS สี ขาว ทะเบียน กล6689 อุดรธานี

เลขตัวถัง MR053HY9305251295 เลขเครื่องยนต์ 1ZN-Y351286

รายการค่าแรง	จำนวน	ราคา	รายการค่าอะไหล่	จำนวน	ราคา
			ขาตั้งฝากระโปรงหน้า ซ้าย	1	950
			ขาตั้งฝากระโปรงหน้า ขวา	1	950
			แผงจิ้งหรีด	1	6,000
			ไฟหน้า ซ้าย	1	2,500
			กระจังหน้า	1	1,700
			ไฟตัดหมอก ซ้าย+ขวา	1 คู่	2,900
			ช่องลมกันชนหน้า	1	950
			แผ่นกันความร้อน	1	2,000
			เบตเตอร์	1	3,500
			ท่อยางหม้อน้ำ	1	450
			โลโก้กระจังหน้า	1	750
			แอร์แบค ซ้าย	1	6,500
			แอร์แบค ขวา	1	8,700
			กล่องควบคุมแอร์แบค	1	7,350
			เข็มขัดนิรภัย ซ้าย+ขวา	1 คู่	8,000
รวมค่าแรง			รวมค่าอะไหล่		

ใบเสนอราคา (ต่อ)

บริษัท สมโภชน์คาร์เซอรวิส จำกัด

เลขที่ 41/1 ม.1 ถ.อุดร-หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร.093-3263838

วันที่ 07 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

[/] รถประกัน [] คู่กรณี เลขที่เคลม F065231293

ยี่ห้อรถยนต์/รุ่น TOYOTA VIOS สี ขาว ทะเบียน กล6689 อุดรธานี

เลขตัวถัง MR053HY9305251295 เลขเครื่องยนต์ 1ZN-Y351286

รายการค่าแรง	จำนวน	ราคา	รายการค่าอะไหล่	จำนวน	ราคา
			คอนโซลหน้า	1	8,500
			CD	1	10,000
			เซนเซอร์แอร์เบค ซ้าย+ขวา	1 คู่	5,000
			กรอบป้ายทะเบียน	1	800
			กระปุกฉีดน้ำฝน+มอเตอร์	1 ชุด	2,200
			คานเหล็กใต้หมอนน้ำ	1	3,500
			พลาสติกซุ้มล้อหน้า ซ้าย	1	950
			พลาสติกซุ้มล้อหน้า ขวา	1	950
			กลอนฝากระโปรงหน้า	1	1,200
			ขั้วไฟหน้า ขวา	1	700
			หัวคัชชี ขวา	1	2,700
			แดร	1	750
			ท่อแอร์	1	2,000
			กระจกมองข้าง ขวา ทั้งชุด	1	3,500
			แผ่นใต้เครื่อง ซ้าย+ขวา	1 คู่	1,500
รวมค่าแรง			รวมค่าอะไหล่		

ใบเสนอราคา (ต่อ)

บริษัท สมโภชน์คาร์เซอรวิส จำกัด

เลขที่ 41/1 ม.1 ถ.อุดร-หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร.093-3263838

วันที่ 07 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

[/] รถประกัน [] คู่กรณี เลขที่เคลม F065231293

ยี่ห้อรถยนต์/รุ่น TOYOTA VIOS สี ขาว ทะเบียน กล6689 อุดรธานี

เลขตัวถัง MR053HY9305251295 เลขเครื่องยนต์ 1ZN-Y351286

รายการค่าแรง	จำนวน	ราคา	รายการค่าอะไหล่	จำนวน	ราคา
			หม้อกรองอากาศ	1	7,500
			ท่อกรองอากาศ	1	2,500
			ฝาหม้อน้ำ	1	350
			คอมแอร์	1	15,000
			แท่นเครื่อง ขวา	1	4,500
			สายพาน	1	850
			ท่อน้ำร้อน	1	1,300
			ท่อน้ำล่าง	1	1,400
			คอกหม้อน้ำ	1	1,500
			ตัวตั้งฝากระโปรงหน้า ซ้าย	1	250
			ตัวตั้งฝากระโปรงหน้า ซ้าย	1	250
			ไดชาร์จ	1	1,500
			ไดสตาร์ท	1	7,500
			ท่อร่วมไอดี	1	3,500
			ไฟแก้ม ซ้าย+ขวา	1 คู่	200
รวมค่าแรง			รวมค่าอะไหล่		

ใบเสนอราคา (ต่อ)

บริษัท สมโภชน์คาร์เซอรวิส จำกัด

เลขที่ 41/1 ม.1 ถ.อุดร-หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร.093-3263838

วันที่ 07 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

[/] รถประกัน [] คู่กรณี เลขที่เคลม F065231293

ยี่ห้อรถยนต์/รุ่น TOYOTA VIOS สี ขาว ทะเบียน กล6689 อุดรธานี

เลขตัวถัง MR053HY9305251295 เลขเครื่องยนต์ 1ZN-Y351286

รายการค่าแรง	จำนวน	ราคา	รายการค่าอะไหล่	จำนวน	ราคา
			ชุดเหล็กกรดเบต	1 ชุด	500
			ยางขอบกระจกหน้า	1 ชุด	800
			ชุดสายไฟด้านหน้า	1 ชุด	4,000
			ล๊อคปลายกันชนหน้า ซ้าย	1	250
			ล๊อคปลายกันชนหน้า ขวา	1	250
			ปีกนกล่าง ขวา	1	2,500
			พลาสติกใต้ไฟตา ซ้าย	1	400
			พลาสติกใต้ไฟตา ขวา	1	400
รวมค่าแรง		35,700	รวมค่าอะไหล่		194,300

รวมค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นเงิน230,000.....บาท

(.....สองแสนสามหมื่นบาท.....)

หมายเหตุ ยังมีเช็คระบบเครื่องกับระบบเกียร์ที่ต้องเช็คเพิ่มเติม จะต้องเช็คหลังจากรถซ่อมเสร็จสมบูรณ์ จึงจะเช็คระบบเครื่อง
กับระบบเกียร์ได้ค่ะ

ลงชื่อ.....

(น.ส.รฐา หัตถสงเคราะห์)

ผู้เสนอราคา