

ใบตรวจสภาพ


รุ่นรถ โตโยต้า เอลดิส 2017 สี ขาว ทะเบียน 6 กอ 3780 วันที่ 17 พ.ค 64

เลขไมล์ 169342 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เลขตัวถัง MR053RFH404636231 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 19 62-2 65


ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ไฟหน้า	☒			
2. Push Start	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า	☒			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
4. พวงมาลัย Multifunction	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟเบรก	☒			
5. Paddle shift	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. ไฟตัดหมอกหน้า	☒			
6. สัญญาณไฟ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. ไฟตัดหมอกหลัง	☒			
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
11. DVD	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
14. Bluetooth	☒ มี ☐ ไม่มี	☒							
15. Navi	☒ มี ☐ ไม่มี	☒							
16. SD Card	☒ มี ☐ ไม่มี	☒							
17. แผ่น Navi	☒ มี ☐ ไม่มี	☒							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒							
19. โรบาร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒							
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒							
21. Sunroof	☒ มี ☐ ไม่มี	☒							
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒							
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒							
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒							
25. กล้อง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒							
26. Sensor	☒ มี ☐ ไม่มี	☒							
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒							
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	☒							
ระบบไฟภายในรถ					ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
1. ไฟในถัง	☒				1. น้ำมันเครื่อง	<u>600</u>	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒				2. น้ำมันเบรก		☒		
3. ไฟแต่ง	☒				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
					4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
					5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
					6. น้ำมันพัด		☒		
					7. น้ำฉีดกระจก		☒		
					8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			☒	<u>1310</u>
					9. แบตเตอรี่		☒		
					10. สายพาน		☒		
					11. สภาพเครื่องยนต์		☒		
ระบบไฟภายนอก					ระบบช่วงล่าง				
1. ไฟในถัง	☒				1. ลูกปืนล้อ		☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒				2. ลูกหมากคันชัก		☒		
3. ไฟแต่ง	☒				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒		
					4. โช๊คอัพ		☒		
					5. กระบอกพวงมาลัย/แลค		☒		
					6. เบรก				
					7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
					9. ยางหุ้มแบริด				

ชื่อผู้จอง 696
 ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒		
หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒		
หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒		
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี..... 20 ขนาด..... 215 / 45 / 17	☒		
หน้า L ☐ ยางปี..... 20 ขนาด..... 215 / 45 / 17	☒		
หลัง R ☐ ยางปี..... 20 ขนาด..... 215 / 45 / 17	☒		
หลัง L ☐ ยางปี..... 20 ขนาด..... 215 / 45 / 17	☒		
ยางขอบกระจาก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด ☒ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ ☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ ☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่กซ์ไลเนอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี			
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ใช้คฝาท้าย ☒ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ ☒ มี ☒ ไม่มี			
ไฟเบรกลังคา ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		

รวม, 1910