

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Toyota ALTIS

สี เทา

ทะเบียน บ กจ 73

วันที่

เลขโมล 146917

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง

☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ดอก

☐ กุญแจรีโมท ดอก



☒ รีโมท 2 ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☒		1. ไฟในถัง	☒	☒	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		2. ไฟหน้าปิด	☒	☒	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		ระบบวงจรหลอดและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		1. น้ำมันเครื่อง <u>เปลี่ยน 900</u>	☒	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		2. น้ำมันเบรก	☒	☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☒	
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☒	
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		6. น้ำมันวอล์ก	☒	☒	
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		8. สภาพเครื่องยนต์ <u>1</u>	☒	☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		9. แบตเตอรี่ <u>เปลี่ยน 1980</u>	☒	☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		10. สายพาน	☒	☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		12. อินเตอร์	☒	☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		13. เทอร์โบ	☒	☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		14. แอว (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☒	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		1. ลูกปืนล้อ	☒	☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☒	
1. ไฟหน้า	☒	☒		4. ใช้อั้วพ	☒	☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☒	
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒	☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☒	
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		9. ยางหุ้มแพน	☒	☒	
7. ไฟสูง	☒	☒		10. ครีซ	☒	☒	
8. ไฟท้าย	☒	☒		11. บั้มบั้น	☒	☒	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☒		12. เพลากลาง	☒	☒	
10. ไฟเบรก	☒	☒		13. ปีกนก	☒	☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสี่ยง)	☒	☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☒					

หมายเหตุเพิ่มเติม



ด้านหน้า 1 คันชนหนัก < 17 ทำสี 1000 ข้างขวา

2 ซัดล้อชนคัน < จั๊กบอง



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบบดล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซีโลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	