

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota Hilux ปี 2011 สี สีเทา ทะเบียน บจ 3428 วันที่ 22/7/62
 เลขไมล์ 194396 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MR0GR396406645506 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง 2KD-6735886 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☒ มี พ.บ.บ. ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 31 พ.ค 2563

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ครบ</u>		☒	จากตัวรถ	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifuntion ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย		☒	667.01.26 L
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุหนบ			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			


ชื่อผู้ตรวจ 106
 ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์




ด้านหน้า

ก๊อปปี้จากหน้ารถ




ข้างซ้าย

สีรอยขีดข่วนสีเงินแดง
ที่ตัวถังรถหน้า 2 และแก้ม, แก้ม
สีเงินแดงที่ตัวถังรถหลังแก้ม
ท้ายรถ. ข: สีรอยขีดข่วน (ทำสี)



ด้านหลัง

ก๊อปปี้จากหลังรถ



ข้างขวา

สีไฟพลาท้ายรถ. ข: ขีดข่วน
แดงตัวรถ R (ทำสี)

(ก๊อปปี้จากหน้ารถ)

สีรถ - 2,500 ปีพ่น - 1,000
สี - 8,000 คัดลอก - 2,000
สี - 1,000 สีพ่น - 500

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	✓		
หน้า L แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	✓		
หลัง R แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	✓		
หน้า R แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 16 ขนาด 252/65/17	✓		รีไฟลล์ยาง ตามรถ
หน้า L ยางปี 16 ขนาด 252/65/17	✓		
หลัง R ยางปี 16 ขนาด 252/65/17	✓		
หลัง L ยางปี 16 ขนาด 252/65/17	✓		
ยางขอบกระดก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี		✓	ฟิล์มรถ
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		