

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Nissan NP300 2.5E สี ส้ม ทะเบียน บก 9773 กรุงเทพมหานคร วันที่ 26/10/67

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 23/4/68


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขโมล.....เลขเครื่อง.....เลขคิซซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. ที่ปัดน้ำฝน ☒ หมดสภาพ	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. แบบตัวรี	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ ☒ สึก	☒	☐	(1 ชิ้น)
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจกจ่ายปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อัฟ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มแพน	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย ☒ ฆ่าไฟหน้า - ขวางจาก	☒	☐	1,500x2	11. ปัมป็น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปักนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		14. พวงมาลัย (สั้น / น่นว่ง / เสี่ยง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (ตะกั่ว) (สี) .



ข้างซ้าย 2. ประตูซ้าย (สี)

3. ประตูหลัง (ตะกั่ว) (สี) .


4. กระโปรงซ้าย (ตะกั่ว) (สี) .



ด้านหลัง 5. ขอบกระโปรงหลัง (สี) .

สี = 9,000

สีวอลีน



ข้างขวา 6. กระโปรงขวา (ตะกั่ว) (สี) .

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว			☒		
	หน้า L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว			☒		
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว			☒		
	หลัง L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว			☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 245/70 R16			☒		ยางปี 2016
	หน้า L ยางปี 22 ขนาด 71			☒		
	หลัง R ยางปี 22 ขนาด 71			☒		
	หลัง L ยางปี 22 ขนาด 71			☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี หมอสีภาพ			☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			☒		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
โซ่ผ้าท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			☒		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี 47W.			☒		