

ใบตรวจสอบสภาพ

01

รุ่นรถ Nissan Navara Kingcab 2.5SE สี เทา ทะเบียน ๑๙๗ 6359 มค วันที่ 15/6/66

เลขโมล 139451

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☒ ไม่ว่าง 2 กย 66

ระบบเกียร์

☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส

☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน

☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ

☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนังนิ่มปกติ</u>	☒	☐		1. ไฟในเก๋ง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. แบริเตอร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ <u>สีใหม่</u>	☒	☐	<u>160</u>
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น) <u>ลมหนา</u>	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		15. สลักล็อกนิไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก <u>ทึบ</u>	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อีพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	<u>R ไม่ติด ใช้</u>	6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดะไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มแพน	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บั้มบั้น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปักนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง) <u>เสียง</u>	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		15. ช่วงล่าง <u>ทึบ</u>	☒	☐	

หมายเหตุเพิ่มเติม ไฟเบรกมือค้าง , ทาหมันมือไฟท้าย




ด้านหน้า 1. ฝากระโปรงหน้า (สี)


2. กันชนหน้า (โลหะ)



ข้างซ้าย 3. แคปซาย (โลหะ)



ด้านหลัง 4. ฝาท้าย (โลหะ)



ข้างขวา 5. ลมกระบอกขวา (โลหะ)

6. แคปซาย (โลหะ)

7. หลังคา (โลหะ)

2 = 8400

จบ 4 156

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด 205 R16		☒		เป็นคลื่น
	หน้า L	ยางปี 19	ขนาด 205 R16		☒		
	หลัง R	ยางปี 15	ขนาด 245/70R16		☒		
	หลัง L	ยางปี 15	ขนาด 245/70R16		☒		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	หมดสภาพ		☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		
แม็กซ์ไฮเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	แตก		☒		
ใช้ฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☒ ไม่มี	หัก		☒		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		