

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Chevrolet Colorado C-cab 30 สี ขาว ทะเบียน กท 6517 อด วันที่ 17/4/66

เลขไมล์ 157612

แผ่นพลา ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 24 กค 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☒ ดว

☒ กุญแจรีโมท 1 ดว


☐ รีโมท.....ดว

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>สภาพดี</u>		☒		1. ไฟในถัง		☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด <u>ไม่ติด</u>		☒	
3. พวงมาลัย Multifun ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน <u>สภาพดี ไม่รั่ว (ถ้าขาด)</u>			4,000
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>ดี มีน้ำขึ้นน้ำลง</u>			3,000
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลัษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี			เสียงมา 500	2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. ใช้อั้ว		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT) <u>มีของ</u>			1,000
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดะไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้หนบ		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครีษ		☒	
8. ไฟท้าย		☒		11. บั้มบ้น		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. ปักนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (ส้น / หน่วง / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี).



ข้างซ้าย 2. คิ้วล้อหลัง ซ้าย (สี).



ด้านหลัง 3. ล้างท้าย (เทา) (สี).



ข้างขวา 4. เพลา C (สี).

5. ประตูท้ายขวา (สี).

สี 6,000 / ยาง 2,400 x 4.

					ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ มีคิ้ว	☐ ไม่มีคิ้ว	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ มีคิ้ว	☐ ไม่มีคิ้ว	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ มีคิ้ว	☐ ไม่มีคิ้ว	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ มีคิ้ว	☐ ไม่มีคิ้ว	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 17	ขนาด 245/70R16			☒	
	หน้า L	ยางปี 17	ขนาด 99			☒	
	หลัง R	ยางปี 10	ขนาด 99			☒	
	หลัง L	ยางปี 10	ขนาด 99			☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	
ฝาครอบตุ้มล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	
แม่กชโลเนอว์	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี	หัก			☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		