

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Pero C. สี ขาว ทะเบียน 1๘๗ด-3658 วันที่ 12/5/68 มล.

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 22.9.68


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขโมล 67, 132 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	<u>R ๓๑</u>	1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	<u>167</u>
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. จินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. กรองแอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. สัญญาณไฟ	☒		
18. กระจุงานปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชิ้นวางทองในท้ายถัง				4. โช๊คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก <u>ABS</u>	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐	☒			7. ครีษ	☒		
3. ไฟเบรคไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บัมเปอร์	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐	☒			10. ปีกนก	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องอ่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องอ่างเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

สีรวมคัน = 15,000
ขบ 4154

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หลัง L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 205/70/15	☒		ถึง 3 ปี, 10,000 กม รถดี - ใหม่
	หน้า L ยางปี 24 ขนาด	☒		
	หลัง R ยางปี 22 ขนาด	☒		
	หลัง L ยางปี 24 ขนาด	☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ผ้าครอบตุ้มล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
สวอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			