

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-Max 1.5

สี น้ำเงิน ทะเบียน บข 13114 จักรวรรดิ จันทบุรี วันที่ 12 ก.ค. 67


เลขโมล 209,915
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 22 ก.ค. 67

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 2.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>			<u>กันน้ำเทร.</u>	1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพิก			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. กัดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
16. กัดเบาะ ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	<u>7 ลิตร</u>
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คัท			
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ฝ่าเบรก / งานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☒ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า


MP1 TFR 86 JCT 195 886
4WKJ41908



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	16	นิ้ว	
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	16	นิ้ว	
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	16	นิ้ว	
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	16	นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	ขนาด				
	หน้า L	ยางปี	ขนาด				
	หลัง R	ยางปี	ขนาด				
	หลัง L	ยางปี	ขนาด				
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☐ มี	☐ ไม่มี					
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี	มีคิ้วบังแดด				
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี	ไม่มีอะไหล่				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
เบ็กซีไดนาเวอร์	☒ มี	☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี					
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☐ ไม่มี					