

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX CAB 2.5 Hi-Lander สีฟ้า ทะเบียน 25 1614 จันทบุรี วันที่ 12/07/2567


เลขโมล 209265
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 22/10/67

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนังทั้งชุด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			<u>จอใหม่ 4,000</u>	2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบนเตอร์รี่		☒	
14. เซนทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์		☒	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ		☒	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			<u>เปลี่ยนน้ำมัน 189</u>	14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	<u>ไม่เย็น 180</u>
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. ใช้ค้ว		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดริลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครี <u>ใหม่</u>		☒	
8. ไฟท้าย		☒	<u>L, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100</u>				
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		11. บัม		☒	
10. ไฟเบรก		☒		12. เพลากลาง		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ปีกนก		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒		14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)		☒	<u>เปลี่ยน 180</u>

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 7. กันชน ขว้าง (สี).



ข้างซ้าย 1. น๊อคซ้าย (เคาะ) (สี).

2. กระพริบซ้าย (เคาะ) (สี).


6. ประตู ข้างซ้าย (เคาะ) (สี).



ด้านหลัง 3. สท้าย (สี).

สีชมพู.

ขาว A156.



ข้างขวา 4. กระพริบขวา (เคาะ) (สี).

5. พัดลมกระจก

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 17 ขนาด 245/70 R16	☒	
	หน้า L ยางปี 17 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 17 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 17 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี ทนแสงแดด	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี R. ทน	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี มีอะไหล่	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็คซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ่ผูกท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกล้างตา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	