

ระบบช่วงล่าง

ยาง	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>แรงสั่นสะเทือน & เสียง</u>
แบริ่ง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แร็คพวงมาลัย	☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เบรก (จานเบรก, น้ำมัน ผ้าเบรก, บั้มเบรก)	☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เบรกด้านซ้าย & ขวา ใช้งานดี เสียง</u> <u>เสียง 60% - 80% 60% - 80% โครกฟรี</u>
ครี	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เสียงดังเมื่อขับขี่</u>
โช๊คหน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เพลาลับ ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ปีกนกซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
กันโคลง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ลูกปืนล้อ หน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เพลากลาง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เฟืองท้าย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แหนบ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
คันเร่ง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____

ระบบไฟหน้าปิด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
---------------	--

แผนกเครื่อง

รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น

D-MAX

ทะเบียน

95 1312 จันทบุรี

วันที่เข้าซ่อม

9-8-67

เวลา

วันที่ซ่อมเสร็จ

9-8-67

เวลา

15.00

ระบบเครื่อง

เสียง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
รอยร้าว	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
น้ำมันเครื่อง	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + กรอง x ฝา 10430
หม้อน้ำ/หม้อพัก/ พรีปั๊ม/ใบพัดลม/ สายพาน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
สายพานหน้า เครื่อง/ลูกลอก	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
กรองอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ไดร์ชาต	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ไดร์สตาร์ท	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แท่นเครื่อง/ แท่นเกียร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
อื่นๆ ระบุ.....	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____

ระบบแอร์

เติมแก๊สแอร์

สายพานแอร์/ ลูกปั๊ม/ใบพัดลม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แผงคอยล์ร้อน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แผงคอยล์เย็น	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
คอมแอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____