

26/8/63

633301008585

รายการจดทะเบียน

วันจดทะเบียน 17 พฤษภาคม 2555 เลขทะเบียน 249/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 ประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย. 1) ลักษณะ เก๋งสองคน
 ยี่ห้อรถ HONDA แบบ JA22/ รุ่นปี ค.ศ. 2012
 สี เทา, เลขตัวรถ JHNGE8850CS204435/ อยู่ที่ วัดกึ่งหล่งขาว
 ยี่ห้อเครื่องยนต์ HONDA เลขเครื่องยนต์ L15A74004527/
 อยู่ที่ ซ้ายเครื่อง เชื้อเพลิง เบนซิน เลขถังแก๊ส

จำนวน 4 สูบ 1497/ ซีซี 120 แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น
 น้ำหนักรถ 1100/ กก. น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเพลา กก.
 น้ำหนักรวม 1100 กก. ที่นั่ง 5 คน

5927786

5927786

เจ้าของรถ

ลำดับที่ 2 วันที่ครอบครองรถ 27 สิงหาคม 2552
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัทซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
 เลขที่บัตร 0105538063029 วันเกิด 25 พฤษภาคม 2538 สัญชาติ
 ที่อยู่ 165/38 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน

โทร.

รายการเสียภาษี

18

เลขทะเบียน

วัน เดือน ปี

เลขทะเบียน

วัน เดือน ปี

1. 249

2.

3.

4.

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงินเลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษีบาท/สต.	เงินเพิ่มบาท/สต.	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
17 พ.ค.55	17 พ.ค.56	A25581820/550048865	1,645.50		สพ.5 (จตุพร)	สพ.5 (จตุพร)
24 พ.ค.56	17 พ.ค.57	A38855554/550048865	1,645.50		สพ.5 (จตุพร)	สพ.5 (จตุพร)
15 พ.ค.58	17 พ.ค.59	A38855554/550048865	1,645.50		สพ.5 (จตุพร)	สพ.5 (จตุพร)
15 พ.ค.58	17 พ.ค.59	A44477202/580028358	1,645.50		สพ.5 (จตุพร)	สพ.5 (จตุพร)
17 พ.ค.61	17 พ.ค.62	A70996455/610018869	1,316.40		สพ.5 (วงเดือน)	สพ.5 (วงเดือน)
17 พ.ค.62	17 พ.ค.63	A70996455/610018869	1,316.40		สพ.5 (วงเดือน)	สพ.5 (วงเดือน)
24 เม.พ.60	17 พ.ค.61	A57260287/600015581	1,400.85		สพ.5 (ภูษิณ)	สพ.5 (ภูษิณ)

รายการเสียภาษี

5927786

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงินเลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษีบาท/สต.	เงินเพิ่มบาท/สต.	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
20 เม.พ. 62	17 พ.ค. 63	A77542595/620021312	1,151.85		สพ.5 (พงศ์จันทร์)	สพ.5 (พงศ์จันทร์)
10 พ.ค. 63	17 พ.ค. 64	G68254503/630024641	987.30	9.87	นบ (เบญจวรรณ)	นบ (เบญจวรรณ)
10						
11						
12						
13						
14						
15						

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

18

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
1 18 พ.ค.55	แจ้งใช้รถในเขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	กัสนา	นายทะเบียน
2			
3			
4 27 ส.ค. 63	โอนกรรมสิทธิ์จาก นางอัคริมา ผลฉาย		
5	แจ้งใช้รถใน เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	(น.ส.สมทิริ์ หิมสุทิน)	นายทะเบียน
6			
7			
8			
9			
10			

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

๐๐๕๑๑๐๐

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

20

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

รายการแจ้งย้าย

๐๐๕๑๑๐๐

	วัน เดือน ปี	หนังสือแจ้งย้ายที่	เลขทะเบียน	ชื่อจังหวัดที่แจ้งย้าย	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

ฝ่าย HONDA
ส. เทา
เลขเครื่องยนต์ L15A74004327
รุ่น JAZZ-
S-สภาพ 108821
เลขตัวถัง JHMG8850CS204435
0 2012
ทะเบียน ขน 249 กรุงเทพมหานคร

ใบคะแนน ประเมินสภาพรถยนต์

A	B	C	D	E

สภาพตัวถัง

เครื่องยนต์	รายละเอียด		หมายเหตุ
	ดีด	ไม่ดีด	
แชสซี	โอเค	โอเค	
เลขเครื่องยนต์	ตรง	ไม่ตรง	
สี	ตรง	ไม่ตรง	
เกียร์	พอใช้	ไม่ดี	
ช่วงล่าง	พอใช้	ไม่ดี	

ความผิดปกติ
A = รถสภาพดีมาก โครงสร้างหลักเดิม ปรารถนารถออกผลสอบแบบไม่ต้องเกาะ ต้องทำสี ไม่เกิน 4 ชิ้น
B = รถสภาพดี โครงสร้างหลักเดิม ปรารถนารถออกผลสอบแบบไม่ต้องเกาะ ทำสีไม่เกิน 10 ชิ้น ที่สีใกล้เคียงแล้ว หรือ อาจจะยังไม่ได้ทำสีก็ได้
C = รถสภาพดีปานกลาง โครงสร้างหลักเดิม ปรารถนารถออกผลสอบแบบไม่ต้องเกาะ และหรือเห็นหมึกมีการชนเป็นแผลสด หรือแตกมากกว่า 10 ชิ้น ยังไม่ได้ทำสีเลย หรือถ้าแล้วก็ตาม หรือเคยซ่อมทำกระโปรงหน้า หลังตะบัน ตะปบบานประตู
D = รถสภาพไม่ดี โครงสร้างหลัก ปรารถนารถทำสีและซ่อมแซมมาใหม่ เคยเกิดอุบัติเหตุจน บำรุงโครงสร้างหลัก
E = รถอุบัติเหตุหนัก รถอุบัติเหตุหนัก รถตก เครื่องยนต์เสียหาย ชำรุด เกียร์ชำรุด อาจจะขับเคลื่อนไม่ได้ รถนำท่วมถึงขอบกระจก รถไม่รับส่งซ่อมปรารถนารถชนหนักเกิน 50% ปรารถนารถการตัดต่อรับปรารถนารถสภาพหนักกลางหรือหลังและแชสซี ตัวถัง รวนกับแชสซี ทุบเป็นสนิมมาก มีการดัดหรือแก้ไขแชสซี

ลอกลายเลขเครื่องยนต์

ผู้ตรวจ

11/03/2023 เวลา 12:11...

ลอกลายเลขตัวถัง

โครงสร้างหลัก 25 จุด

- คานหน้า ล้าง
- คานหน้า บน
- ชั้นรับถังโคลนหน้า ซ้าย
- ชั้นรับถังโคลนหน้า ขวา
- โครงแขนบังโคลนหน้า ซ้าย
- โครงแขนบังโคลนหน้า ขวา
- เข้าสีก/ชั้นรับ ซ้าย
- เข้าสีก/ชั้นรับ ขวา
- เสาหน้า ซ้าย
- เสาหน้า ขวา
- แพทหลังเครื่อง
- ชายล่างประตู ซ้าย
- ชายล่างประตู ขวา
- เสากลาง ซ้าย
- เสากลาง ขวา
- เสาหลัง ซ้าย
- เสาหลัง ขวา
- ชั้นรับถังโคลนหลัง ซ้าย
- ชั้นรับถังโคลนหลัง ขวา
- บุหลังซ้าย
- บุหลังขวา
- พื้นท้ายรถ / ที่เก็บของใส่
- แพทท้ายหลัง
- 24.โครงหลังคา
25. แดสซี / ตัวถัง

ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้

หมายเหตุเพิ่มเติม :

คะแนนโครงสร้างหลัก

N = ปกติ

X = ไม่ได้

ผู้ตรวจ

11/03/2023 เวลา 12:11...

SIA/ใบคะแนนประเมินสภาพรถยนต์
ฉบับร่าง 08/04/62