

เลข ๖๖๖๖

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota Vios 2.0 สี ขาว ทะเบียน ๗ ๕๕๓๗ วันที่ 12/6/๖2

เลขไมล์.....	ระบบเกียร์ ☐ Auto ☐ Manual	กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
เลขตัวถัง.....	เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด	☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
เลขเครื่อง.....	☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV	☐ รีโมท.....ดอก
แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี	แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม	Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง	☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน	ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี	☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)	ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
ภาษี ☐ ชาติ..... ☐ ไม่ชาติ.....		

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า			
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญลักษณ์ไฟ				6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☐ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก			
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ				ระบบช่วงล่าง			
1. ไฟในถัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาคับ			
2. ไฟหน้าบด				4. รอยรั่วโช๊คอัพ			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนวม			
				10. เบรก			
				11. โช๊คอัพ			


ชื่อผู้ตรวจ

ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

* รถยนต์ Honda Civic 1.8
* จากสถานีรถไฟพระปฐมเจดีย์

1101 - 2000 ปีละ 3,000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	/		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	/		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	/		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....	ขนาด.....		/		
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....		/		
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....		/		
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....		/		
ยางขอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี					รอยขีดข่วน
ตัวถังแตก	☐ มี	☐ ไม่มี					
ยางกะโหลก	☐ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี	☐ ไม่มี					