

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 30 11 2565

ทะเบียน พจ 4684 อด	ยี่ห้อ-รุ่น TOYOTA SIENTA 1.5 V	หมายเหตุ
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☒ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รถจอด ☐ ระยะเวลา ☐ ชำระเอง		
นัดลูกค้า เวลา	กำหนดเสร็จ เวลา	เสร็จจริง เวลา

แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง	ระดับงาน	หนัก / กลาง / เบา	ช่าง	ประเมิน
1 แอร์ มีกลิ่นเหม็น	4			8
2 ฟิล์ม (ตัว 10 100 205)	5			9
3	6			10

แผนกเคาะ	ระดับงาน	หนัก / กลาง / เบา	ช่าง	ประเมิน
1 ประตูหลัง L	5			9
2 รางโคลนหลัง L	6			10
3	7			11
4	8			12

แผนกสี	ระดับงาน	หนัก / กลาง / เบา	ช่าง	ประเมิน
1 ประตูหลัง L	5			9
2 รางโคลนหลัง L	6			10
3 กันชนหน้า	7			11
4 กันชนตัว	8			12

แผนกประกอบ	ระดับงาน	หนัก / กลาง / เบา	ช่าง	ประเมิน
1 พลัดปีกโคลนหลัง L ไม่เข้า	2		เสาอากาศมือถือ	3

แผนกขัด	ระดับงาน	หนัก / กลาง / เบา	ช่าง	ประเมิน
1 รอบคัน	2			3

แผนกล้าง	ระดับงาน	หนัก / กลาง / เบา	ช่าง	ประเมิน
1 ภายนอก, ภายใน	3			5
2 เครื่อง	4			6

อื่นๆ	ระดับงาน	หนัก / กลาง / เบา	ช่าง	ประเมิน
1	3			5
2	4			6

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ