

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Fiesta สี ขาว ทะเบียน กข-261 วันที่ 19/6/62
 เลขไมล์ 122883 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
19. วิทยุ	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
22. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ	☒	☐	
1. ไฟในถัง	☒	☐		4. รอยรั่วใช้คัท	☒	☐	
2. ไฟหน้าปัด	☒	☐		5. กระจกพวงมาลัย/แลค	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
				9. ยางหุ้มแหนบ	☒	☐	
				10. เบรก	☒	☐	
				11. เช็คอัพ	☒	☐	


ชื่อผู้ตรวจ

ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

$2 = 7,000$ $1107 = 2,500$
 $410 = 10,000$ $1103 = 6,500$

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....	ขนาด.....			
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....			
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....			
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....			
ยางขอบกระฉก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				