

ใบตรวจสภาพ


รุ่น..... สี..... ทะเบียน..... วันที่.....
 เลขโมล.....
 แผ่นป้าย ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


ทุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ ทุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ด้าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/		1. ไฟเบรก	/	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	/		2. ไฟหน้าเปิด	/	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	/		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	/	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	/		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง		
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/		1. น้ำมันเครื่อง	/	18C
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/		2. น้ำมันเบรค	/	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	/	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	/	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	/		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	/	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	/		6. น้ำหม้อพัก	/	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	/		7. ที่ปิดน้ำฝน	/	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	/		8. สภาพเครื่องยนต์	/	ดูประวัติการซ่อม
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/		9. แบตเตอรี่	/	18C
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☐ ไม่มี	/		10. สายพาน	/	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	/		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	/	
16. ที่บังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี	/		12. อินเตอร์	/	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/		13. เทอร์โบ	/	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/		14. แอว (ความเย็น / กลิ่น)	/	18C
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	/		15. สัตว์ลักษณะไฟ	/	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	/		ระบบช่วงล่าง		
21. กระจุฟิวส์อัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	/		1. ลูกปืนล้อ	/	
22. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี	/		2. ลูกหมากคันชัก	/	
ระบบไฟภายนอก			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/	
1. ไฟหน้า	/		4. โช๊คอัพ	/	
2. ไฟหรี่หน้า	/		5. กระบุกพวงมาลัย/แฮค	/	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	/		6. เบรค / ผ้าเบรค / จานเบรค	/	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	/		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	/	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	/	
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	/		9. ยางหุ้มแพน	/	
7. ไฟสูง	/		10. ครีษ	/	
8. ไฟท้าย	/		11. บัมบั้น	/	
9. ไฟหรี่ท้าย	/		12. เพลากลาง	/	
10. ไฟเบรค	/		13. ปีกนก	/	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	/		14. พวงมาลัย (เส้น / หม่วง / เสียง)	/	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/				


หมายเหตุเพิ่มเติม




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

๕ - ๗,๒๐๐

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 1.5 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 13 ขนาด 15/70/15	☒	ยางเก่า 10/21
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	ทบ
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซ์ไฮเดอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ใช้คฝาก้าย	☐ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		