

ใบตรวจสอบสภาพ



รุ่นรถ ISUZU D-MAX Scab 2.5 SX Plat สี กรม ทะเบียน ธก 2571 หน วันที่ 27/1/66
 เลขโมล 198,632
 แผ่นเฝ้า ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริเตอร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☒ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า				4. โช๊คอัพ			
2. ไฟหรี่หน้า				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดะไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน			
7. ไฟสูง				10. ครี			
8. ไฟท้าย				11. บัม			
9. ไฟหรี่ท้าย				12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก				13. ปีกนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หน่วง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง				15. ฟิล์ม			

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

ค่ารถบรรทุก = 3,500
สิ่งยึดหลัก = 500

ยาว = 12,000
ก = 1,000

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคิม ☒ แม็คค่าง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			✓
	หน้า L ☐ แม็คคิม ☐ แม็คค่าง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			
	หลัง R ☐ แม็คคิม ☐ แม็คค่าง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			
	หลัง L ☐ แม็คคิม ☐ แม็คค่าง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....20 ขนาด.....235/40/18		✓	✓
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....		✓	
	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....235/35/18		✓	
	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....		✓	
ยางขอบกระดก	☐ มี ☐ ไม่มี			
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☐ มี ☐ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี			
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี 11.5	✓		3,000
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี ☐ ไม่มี			
เสาอากาศ	☐ มี ☐ ไม่มี			
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี ☐ ไม่มี			