

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น MITSUBISHI X-PANDER สี ขาว ทะเบียน ทธ 7114 กรุงเทพมหานคร วันที่ 19/7/68

แฉนวนพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ก๊าซ ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 16 ต.ค. 68

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขโมล 160621 เลขเครื่อง เลขคิซซี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันพัด		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. ที่ปิดน้ำฝน ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่		☒	
12. แฉ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. อินเตอร์		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ		☒	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก		☒	
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. โช้คอัพ		☒	
23. ชิ้นวางของในท้ายถัง				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
1. ไฟหน้า	☒			7. ครีษ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บั้มบั้น		☒	
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. เพลากลาง		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (เส้น / หน่วง / เสียง)		☒	
6. ไฟดักไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. แฉ่นใต้เครื่อง		☒	
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย		☒	
8. ไฟท้าย	☒			14. ท้องว่างเครื่อง		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องว่างเกียร์		☒	
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง		☒	
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แฉ่นกันความร้อน		☒	

หมายเหตุเพิ่มเติม.....

ลักษณะ




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

						ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	ขนาด		205/55R16	☒		
	หน้า L	ยางปี	ขนาด		๑๑	☒		
	หลัง R	ยางปี	ขนาด		๑๑	☒		
	หลัง L	ยางปี	ขนาด		๑๑	☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
จ๊วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ผ้าครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี						
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี						
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ซิคฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		