

ଆ. ସା. ପା.

.ทะเลเบียน

๙๐-๘๖๘๔ วันที่ ๑๙/๖/๖๓

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง
 เลขदान ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 29/4/62

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น



☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

1. กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
 ☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก
 ☐ รีโมท.....ดอก
 2. Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 3. ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 4. ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ภานี ☒ ขาด. ๒๙/๔/๖๓ ☐ ไม่ขาด

សម្រាប់



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

Σ = 4000. อัตราเงิน = 1,300
วันที่ 2,006

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	☐	
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	☐	
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี 12 ขนาด 16	☒	☐	
หน้า L ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	☐	
หลัง R ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	☐	
หลัง L ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	☐	
ยางขอบกระจก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
คว้านแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ยางอะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
แม่แรง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
ฝาครอบคัมล้อ ☒ มี ☒ ไม่มี	☒	☒	
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
แม็กซีโลเนอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ใช้คฝ้าย ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ไฟเบรกลังคา ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	