

ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ ไทเกอร์ 2010 สี เทา ทะเบียน จ.ด 3675 วันที่ 26 ม.ค. 64

เลขไมล์ 185619 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
เลขตัวถัง MR00R396606641402 ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
ภาษี ☒ ขาด 24 ๓.๐๔ ☐ ไม่ขาด.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง 200</u>		☒	<u>สีน้ำตาล</u>	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☐ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>		☒	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
19. ไรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพิก	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก		☒	<u>2000</u>
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☒ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่			
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
ระบบไฟภายในรถ				4. ใช้คอป	☒		
1. ไฟในถัง	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลด	☒		
2. ไฟหน้าบด	☒			6. เบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแวน	☒		

ชื่อผู้จอง 60๗๖
ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์



ด้านหน้า




ข้างซ้าย ประตู, เติมน้ำมัน, กระบะข้าง
ด้าน R สีเงินเงินเป็นเลข 3000



ด้านหลัง ไม่มีการติดอะไร

สีเงินทาสี 300

หลังคาขาว 1500



ข้างขวา

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....15	ขนาด.....		✓		
	หน้า L	☐ ยางปี.....15	ขนาด.....		✓		9600
	หลัง R	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....		✓		
	หลัง L	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....		✓		
ยางขอบกระบอก	☒ มี	☐ ไม่มี		✓			
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		✓			
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		✓			
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		✓			
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี		✓			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี		✓			
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี		✓			
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		✓			
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		✓			
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		✓			

ซ่อมล้อ 4500

ซ่อมท้าย 2 12900

รวม 17400

ซ่อมสี 4500
ซ่อมทาสี 12900
รวม 17400