

ใบตรวจสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 21 06 2565

ทะเบียน บร 4793

ยี่ห้อ-รุ่น NISSAN NP 300

สี ๗๐๙

เลขไมล์ 132984

เลขตัวถัง

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี 16๗.65 ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

ขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ กุญแจ..... 1

☒ กุญแจรีโมท..... 1

☒ รีโมทแต่ง.....

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ


กระจกหน้า	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
กระจกหลัง	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
เบาะ	☒ ผ่าน	☒ ไม่ผ่าน สกปรก เกาแตกไปทก
แอร์	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
แดร	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
เร็คพวงมาลัย	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
สัญลักษณ์ไฟ	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
สภาพเครื่อง	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน ผงคราบเครื่องไม่มี
น้ำมันเครื่อง	☒ ผ่าน	☒ ไม่ผ่าน
ท่อไอเสีย	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
แบตเตอรี่	☒ ผ่าน	☒ ไม่ผ่าน บวม
สายพาน	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☒ พวงมาลัย Multifunction	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☒ Paddle shift	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☒ Airbag	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☒ วิทยุ/MP3	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☒ CD/DVD	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☒ AUX	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☒ USB	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☒ Bluetooth	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☒ Navi	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☒ กล้อง	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☒ เซ็นทรัลล็อก	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☒ Sensor	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☒ กระจกพับ Auto	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☒ กระจกไฟฟ้า	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☒ Sunroof	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☒	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☒	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน

ระบบไฟ

☒ Day Light	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
ไฟหน้า	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
ไฟหรี่หน้า	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
ไฟสูง	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
ไฟท้าย	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
ไฟเบรก	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
ไฟเลี้ยว	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
ไฟแต่ง	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
ไฟติดภายนอก	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน



ด้านหน้า


1. กันชนหน้า (เคาะ) (สี)




ด้านหลัง

2. กันชนหลังบน (เคาะ)

5. โคมไฟเลี้ยวซ้าย/ขวา (สี)



ด้านซ้าย 4. กระโปรงท้ายรถ (สี)



ด้านขวา 3. กระโปรงท้ายรถ (สี)

สี 4 ชั้น = 4,000

ลบ 10% = 970

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระจกทะ
ยางปี 21 เบอร์ 215 / 70 R 15

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระจกทะ
ยางปี 21 เบอร์ 215 / 70 R 15

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ล้อหลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระจกทะ
ยางปี 2 เบอร์ / R

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระจกทะ
ยางปี 21 เบอร์ 215 / 70 R 15

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม

มี

ไม่มี

หมดสภาพ

คิ้วบังแดด

มี

ไม่มี

ยางอะไหล่

มี

ไม่มี

ชุดเครื่องมือ

มี

ไม่มี

แม่แรง

มี

ไม่มี

ฝาครอบดุมล้อ

มี

ไม่มี

4

ฝาครอบกระทะ

มี

ไม่มี

แม่กลึงเนอร์

มี

ไม่มี

หมายเหตุอื่นๆ

ลงชื่อผู้ตรวจ