

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Nissan NP300 Kcab 2.5 E

สีเทา

ทะเบียน 2020

951

ตรวจวันที่

14/11/65

เลขใบ 99637

แผ่นพวง ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง

☒ ไม่ว่าง 15 เม.ย. 66

ระบบเกียร์

☐ Auto

☒ Manual

เชื้อเพลิง

☐ เบนซิน

☒ ดีเซล

☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า

☐ LPG

☐ NGV

แก๊ส

☐ ลงเล่น

☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน

☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ

☐ ธรรมดา

☒ กุญแจรีโมท



☐ รีโมท

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบนเตอร์รี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เกอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคั่นชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☒ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำมันเฟืองท้าย (MT)	☒		
6. ไฟดรายไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด	☒		
7. ไฟสูง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. ชันขัน	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟติดหมวกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม



ด้านหน้า 1. ฝากระโปรงหน้า (โลหะ) (สี). 2. กันชนหน้า (สี). 3. กระจกหน้า (โลหะ) (สี). 4. ประตูหน้า (สี).

5. ประตูหลัง (โลหะ) (สี). 6. กระโปรงหลัง (โลหะ) (สี).



ด้านหลัง 7. ฝาท้าย (โลหะ) (สี).

ข้างซ้าย 8. กระโปรงหลัง (สี).

สี 8,000 / ยาง 2,200 x 4

	ด้าน	มี	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ มีคอปติ้ม ☐ มีคอปติ้ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓	
	หน้า L ☒ มีคอปติ้ม ☐ มีคอปติ้ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓	
	หลัง R ☒ มีคอปติ้ม ☐ มีคอปติ้ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓	
	หลัง L ☒ มีคอปติ้ม ☐ มีคอปติ้ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด 205 R16	✓	
	หน้า L ยางปี ขนาด 205 R16	✓	
	หลัง R ยางปี 19 ขนาด 245/70 R16	✓	
	หลัง L ยางปี ขนาด 205 R16	✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ใช้คอปติ้ม	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	